



O zona de productie sigura

Desfasurarea activitatilor in zone de productie cum sunt pepinierele sau serele presupun mult trafic in zona de productie, cum ar fi traficul uman sau traficul auto.

Este bine sa respectati masuri de precautie cum ar fi:

- Fi mereu precaut la persoane sau vehicule;
- Nu face miscari bruste care ar putea surprinde conducatorii de autovehicole sau manipulanti;
- Încetiniti atunci când se faceti un viraj;
- Asigura-te de spatiu liber la executarea manevrelor cu spatele;
- Ambele frânele trebuie utilizate atunci când aveti o sarcină grea de oprire;
- Înainte de a muta orice sarcină, asigurați-vă că nimeni nu este în calea ta. Uită-te înapoi pentru a vedea că nimeni nu a ajuns în remorca pentru a lucra la ea, pentru a mânca masa de prânz;
- Invatati regulile de exploatare înainte de a conduce un tractor. Dacă aveti defectiuni în funcționarea tractorului transmiteți asta supervisorului dumneavoastră;
- Nu conduce aproape de garduri, copaci, șanțuri, vehicule, clădiri sau alte obstacole. Uita-te înainte, înapoi, și partea înainte de a face manevre. În timp ce sunteți în mișcare, în mod constant monitorizati zona din jurul tău în toate direcțiile;
- Nu permite nimănui să se plimbe pe tractor in afara conducatorului autorizat si calificat;
- Niciodată un reparati un tractor în timp ce este în mișcare;
- Când oprești un tractor, setați frânele;
- Dacă vehiculul are nevoie de reparații sau ajustare, spune supervisorului tau;
- Folositi centura de siguranta in timpul deplasarii.

Amintiți-vă, ca eșecul in urmarea procedurilor de siguranță corespunzătoare sau acordarea unei atentii SSM deosebite la locul de muncă ar putea duce la prejudiciul material sau fizic al dumneavoastră si colegilor dumneavoastra.